

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

PT 144-0000

References

02/17/02

15 XII 1987

Zub korečka kolečového rypadla


[illegible][illegible]

32. Zdravotní vyšetření bylo provedeno u všech 46 typističek v době před nástupem do práce. Při stanovení zdravotního stavu bylo zjištěno, že u 16 typističek bylo zjištěno onemocnění, zejména onemocnění dýchacích cest, onemocnění srdce a cév, onemocnění ženských pohlavních orgánů, onemocnění štítné žlázy, onemocnění nervové soustavy, onemocnění kůže a sluchu.

[illegible]

References

Entrepreneurship



SVERIGE (A)Allmänt tillgänglig

(22)Ans dat 82-02-03 (21)Ans nr 8200607-3

Rotel 7022

(41)Off dat 83-08-04 (51)Klöss E02F 9/28

(74)Ombud Fischer H

(71)AB Bofors Bofors SE

(72)Uppfinnare T E Voyce, Karlskoga

(54)Benämning Frontskär till lastskopa

(57)Sammändrag

Föreliggande uppfinning hänför sig till ett frontskär till sådana lastmaskinskopor som man av ena eller andra orsaken ej önskar förse med lätt bytbara tänder av konventionell typ. Frontskäret enligt uppfinningen är i första hand tänkt att användas till gruvlastare. Det består av tre huvudkomponenter bestående av ett vändbart hörnstycke (11, 12) som ersätter hörntänder och som kan användas antingen för höger eller vänsterhörn, en förstärkningsprofil (21, 22) för raka skäreddsdelar samt ett mittstycke (25) försedd med en eller flera i skärets arbetsriktning främstäckande tandspetsar (26, 27). De olika delarna svetsas på sina platser mot skopans bottenplåt och i hörnen mot skopans respektive sidoplatser (9, 10).

